

## АЛМАЗНАЯ КОРОНКА ДЛЯ БУРИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

### Базовые основы

#### для экономичного использования

- точная и стабильная буровая установка
- правильная подача воды
- неповрежденные резьбовые соединения и отсутствие вибрации

### Присоединительная резьба

- 1 1/4 дюйма.

### Тип присоединения сегмента: лазерная сварка

### Переустановка, перепайка сегментов

- коронка, пригодная для переустановки должна иметь длину по крайней мере 320 мм
- по возможности коронка должна быть одобрена специалистом или прорабом



<b>1651115042</b>	Алмазная коронка для бурильной установки, привод 1 1/4", d42x400, WUMAX
<b>1651115056</b>	Алмазная коронка для бурильной установки, привод 1 1/4", d56x400, WUMAX
<b>1651115066</b>	Алмазная коронка для бурильной установки, привод 1 1/4", d66x400, WUMAX
<b>1651115086</b>	Алмазная коронка для бурильной установки, привод 1 1/4", d86x400, WUMAX
<b>1651115106</b>	Алмазная коронка для бурильной установки, привод 1 1/4", d106x400, WUMAX
<b>1651115130</b>	Алмазная коронка для бурильной установки, привод 1 1/4", d130x400, WUMAX
<b>1651115156</b>	Алмазная коронка для бурильной установки, привод 1 1/4", d156x400, WUMAX
<b>1651115200</b>	Алмазная коронка для бурильной установки, привод 1 1/4", d200x400, WUMAX