

# ПЕНА МОНТАЖНАЯ PROFESSIONAL ЛЕТНЯЯ

Арт. 189200142

## НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ.

### Монтажная пена профессионального использования с низким коэффициентом расширения.

Однокомпонентная высокопродуктивная полиуретановая пена Летняя предназначена для уплотнения и монтажа материалов. Затвердевает посредством влажности, содержащейся в воздухе. Характеризуется отличной адгезией с такими типичными материалами как: кирпич, бетон, штукатурка, дерево, стекло, металлическая поверхность, пенополистирол (стиропор), твердый пластик.

- Разработана по специальной формуле для применения при низких температурах (от +5 °C до +35 °C).
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов
- Повышенная эластичность: при соблюдении технологии исключена возможность деформации деревянных конструкций.
- Превосходная термо и звукоизоляция.
- Не разрушается и не сжимается с течением времени.
- Выход пены при свободном вспенивании: до 45 л

Честное качество.




### Приготовление к работе:



Баллон необходимо согреть до комнатной температуры (от +18 °C до +25 °C).

### Способ использования:



Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетон, кирпич, дерево, металл и т.д., за исключением полиэтилена, полипропилена и т.п. Обеспечивает хорошую термо- и звукоизоляцию. Затвердевает под действием влаги. Полное отверждение происходит через 24 ч при температуре выше плюс 15 °C и влажности не менее 55 %. Влагоустойчивая. Выход при свободном расширении до 45 л в зависимости от температуры и влажности. **ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПРИМЕНЕНИЯ.** Окружающая температура от +5 °C до +35 °C. Температура поверхности от +5 °C до +35 °C. Температура баллона от +18 °C до +25 °C. **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.** Поверхности очистить от грязи, пыли и жира. Рабочие поверхности увлажнить. Не наносить на поверхность покрытую льдом или инеем. **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.**

Перед применением выдержать баллон при температуре от +18 °C до +25 °C не менее 10 ч. Перед использованием баллон тщательно встряхнуть в течение 30 секунд. Снять колпачок и надеть баллон с пеной на пистолет. Скорость выхода и количество пены регулируется нажатием на курок и с помощью винта пистолета. Заполнять щели следует снизу вверх, примерно на 2/3 объема, т.к. при отверждении пена расширяется. Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ. Швы более 10 см запенивать в 2-3 подхода, с интервалом между слоями 5-10 минут, каждый слой увлажнять. Не рекомендуется снимать баллон с пистолета до полного выпуска пены. Излишки пены срезать ножом после отверждения. Свежие пятна пены удалять очистителем монтажной пены. После отверждения пену необходимо защитить от УФ излучения – обработать краской, покрыть штукатуркой, защитить наличниками и др.

