


## Фибровый круг по стали

Идеально подходит для шлифования низколегированной стали, алюминия, цинка, цветных металлов, высоколегированной стали, жаропрочной стали, чугуна и дерева.



Артикул	Размер
1580125116	P16-D125
1580125124	P24-D125
1580125136	P36-D125
1580125140	P40-D125
1580125160	P60-D125
1580125180	P80-D125
1580125112	P120-D125



4 прорези

- Идеально
- Подходяще
- Возможно

**AO**  
Aluminum Oxide

Материал	Съём материала	Долговечность
Сталь низколегированная	●●●	●●●
Дерево	●●●	●●●
Нержавеющая сталь	●	●
Высоколегированная сталь	●	●
Алюминий / цинк-алюминий-магний-медь	●●●	●●●
Латунь / Медь / Цветные металлы	●	●
Чугун	●	●
Стекло / Камень / Мрамор	●	●

## Применение

Крупная зернистость

Мелкая зернистость



## Аксессуары

Подложка для фибровых зачистных кругов Wumax



Артикул: 1586580125


Общие указания по эксплуатации и технике безопасности:

- Используйте фибровые диски только с одобренными неповрежденными опорными подложками
- Диаметр фибрового диска не должен превышать диаметр опорной пластины более чем на 15 мм
- Шлифование с использованием углубленных срезов запрещено
- Всегда надевайте соответствующие средства защиты: защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха и т.д.
- Храните вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Не храните во влажных помещениях или на полу
- Хранить в оригинальной упаковке при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха 45-60%.


## Фибровый круг по нержавеющей стали

Идеально подходит для шлифования низколегированных сталей, нержавеющей стали (Inox), высоколегированных и жаростойких сталей, а также чугуна.

Основа — стандартное вулканизированное волокно, абразивные зерна — агрессивный цирконий.



Артикул	Размер
1580612540	P40-D125
1580612560	P60-D125
1580612580	P80-D125
1580612512	P120-D125



4 прорези

- Идеально
- Подходяще
- Возможно

**ZR**  
Zirconia

Сталь  
низколегированная



Дерево

Нержавеющая  
сталь



Высоколегированная  
сталь



Алюминий /  
цинк-алюминий-  
магний-медь



Латунь / Медь /  
Цветные металлы

Чугун




Стекло / Камень /  
Мрамор

### Применение

Крупная зернистость

Мелкая зернистость



### Аксессуары

Подложка для фибровых зачистных кругов Wumax



Артикул: 1586580125

Общие указания по эксплуатации и технике безопасности:

- Используйте фибровые диски только с одобренными неповрежденными опорными подложками
- Диаметр фибрового диска не должен превышать диаметр опорной пластины более чем на 15 мм
- Шлифование с использованием углубленных срезов запрещено
- Всегда надевайте соответствующие средства защиты: защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха и т.д.
- Храните вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Не храните во влажных помещениях или на полу
- Хранить в оригинальной упаковке при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха 45-60%.